

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Приобская средняя общеобразовательная школа»**

628126 ул. Школьная, 1, пгт. Приобье Октябрьский район  
Ханты - Мансийский автономный округ - Югра  
тел./факс (34678) 3-33-82 e-mail: [priobschool@mail.ru](mailto:priobschool@mail.ru)  
официальный сайт ОО: <http://priobschool1.86.i-schools.ru/>  
ОКПО 36265624 ОГРН 1028601498408  
ИНН/КПП 8614002533/861401001

Информация по устранению предписаний

№ п.п.	Нарушения	Дата устранения, планируемый срок	Рекомендации по ПРЕДПИСАНИЮ	Предпринятые меры
1	В помещениях учреждения (коридорах, кабинетах информатики, в начальном классе № 105, в классе №3 начального звена, в кабинете физики на подиуме, и т.д.) линолеумное покрытие изношенное, в трещинах, швы местами не запаяны, нарушение п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10	08.08.2016	Провести ремонт помещения школы: <ul style="list-style-type: none"><li>• устранить дефекты внутренней отделки стен;</li><li>• заменить износившееся линолеумное покрытие (п.3).</li></ul>	1. Произведен точечный ремонт покрытия полов (август 2016 года).
2	В кабинетах информатики, физики, на стенах осыпается побелка, нарушение п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.	08.08.2016		1. Заключены договора на выполнение работ по ремонту здания Приобская СОШ от 06.08.17г. № 2 (кабинет химия 212); № 3 (кабинет химия 213); № 4 (кабинет физика 312); № 5 (кабинет физика 313). Работы выполнены, акты о приемке выполненных работ за август 2017 прилагаются. Приложение № 1 на 28 листах.
3	В слесарных мастерских имеется окно с разбитым стеклопакетом, нарушение п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 (протокол измерений физических факторов № 469Ф от 27.05.16г.)	23.08.2016		1. Произведена замена стеклопакетов в мастерских и других помещениях школы. Договор № 24 на работы по ремонту оконных блоков от 26 июля 2016г., акт выполненных работ №178 от 23 августа 2016г. Договор № 12 на выполнение работ по ремонту здания Приобская СОШ от 06.08.17г. Акт о приемки выполненных работ за сентябрь 2017г. Приложение № 2 на 14 листах.
4.	По результатам инструментальных исследований измеренные параметры микроклимата в	01.08.2016	Провести ревизию отопительной системы, довести параметры микроклимата в	1. Произведен текущий ремонт инженерных сетей теплоснабжения (договор №63/07/16 от 13.07.2016)

	холодный период не соответствуют предъявляемым гигиеническим требованиям (по влажности и температуре воздуха), что является нарушением п. 6.2., п. 6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10	25.08.2017	помещениях по влажности и температуре воздуха до соответствующих норм. (п.4)	Приложение № 3. 2. Полностью произведена замена отопительной системы в здании школы. Муниципальный контракт № 0187300003217000251-0145334-01 от 01.08.2017. Акт о приемки выполненных работ за август 2017г. Приложение № 4 на 20 листах.
<b>5</b>	По результатам инструментальных исследований измеренные уровни искусственного освещения в помещениях (кабинет № 106, кабинет № 211, кабинет № 312) не соответствуют предъявляемым гигиеническим требованиям, что является нарушением п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 (протокол измерений физических факторов № 469Ф от 27.05.16г.)	01.08.2016 25.08.2017 (окончательное исполнение работ)	Провести ревизию системы искусственного освещения, довести уровень искусственной освещенности и коэффициента пульсации до гигиенических норм. (п.5)	1. Произведена замена ламп в светильниках, в 2-х кабинетах произведена полная замена осветительных приборов на светодиодные. Договор поставки материалов для ремонта системы освещения № 25 от 26.07.2016. Приложение № 5 на 10 листах. 2. Работы по замене освещения завершены. Договор на выполнение работ по ремонту здания Приобская СОШ от 06.08.2017г. № 13 – по замене светильников в кабинетах; № 14 – по замене светильников в кабинетах; № 16-выполнение электромонтажных работ в кабинетах. Акты о приемке выполненных работ. Приложение № 6 на 21 листе.
<b>6.</b>	По результатам инструментальных исследований измеренные уровни коэффициента пульсации освещенности в помещениях не соответствуют предъявляемым гигиеническим требованиям, установленным в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (протокол измерений физических факторов № 469Ф от 27.05.16г.);		Обеспечить своевременную замену перегоревших ламп, разбитых стеклопалочек. (п.6)	
<b>7.</b>	Не производится своевременная замена перегоревших люминесцентных ламп общего освещения, (каб. ОБЖ, каб. физики, компьютерный класс, туалетах и т.д) п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.			
<b>8</b>	Беговая дорожка не оборудована. На уроках физкультуры используется территория вокруг школы, покрытие которой имеет неровности, выбоины, что является нарушением п. 3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.	08.06 – 12.06.2015	Провести благоустройство территории, оборудовать беговую дорожку в соответствии с гигиеническими требованиями. (п.1)	Устранение данного нарушения требует значительных финансовых затрат: - направлено ходатайство на Учредителя; - работы запланированы на 2019-20 годы в рамках госпрограммы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 –

				2020 годы», утвержденной постановлением от 9.10.13г N 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – югре на 2014 – 2020 годы» с учетом изменений 2016 года. Договор № 17/2, 19 на выполнение работ по ремонту здания Приобская СОШ от 6.08.17г.. Акты о приемке выполненных работ за октябрь 2017г. Приложение 7 на 12 листах.
9	В начальных классах цветовая маркировка ученической мебели проведена частично, нарушение п.5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.	08.08.2016	Своевременно и в полном объеме проводить цветовую маркировку ученической мебели. (п.9)	Замечание устранено, в мае на момент проведения плановая документарная и выездная проверка. В настоящее время осуществляется контроль.
10	В кабинете физики № 1, кабинете биологии раковина для мытья рук в не рабочем состоянии; в кабинете физики № 2, химии, начальных классах, кабинете технологии, в кабинете приема в медицинском блоке отсутствует подводка горячей воды к раковине в женских туалетах отсутствует подача горячей воды, нарушение п. 4.27, п.8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.	20.08.2016	Обеспечить горячим водоснабжением кабинеты физики № 1, № 2, химии, начальные классы, кабинет технологии, кабинет приема в медицинском блоке, женские туалеты. (п.7)  В кабинете биологии восстановить раковину для мытья рук. (п.8)	Исполнено в рамках проведения работ и поставки товара по договорам от 13.07.2016г. №62/07/16-ЭГК, № 37на поставку электрических водонагревателей от 25.07.2016 Приложение № 8 на 11 листах.
11	В спортивном зале используются спортивный инвентарь с рваной обшивкой («козел гимнастический», «конь гимнастический», спортивные маты, т.е., не обеспечивается качественная обработка с применением моющих и дезинфицирующих средств, нарушение и. 12.15. СанПиН 2.4.2.2821-10.	01.07.2016	Не допускать в использовании спортивное оборудование с дефектами отделочного материала. (п. 11)	Произведен ремонт обшивки, произведено обновление оборудования
12	Не функционируют душевые комнаты при спортивном зале, нарушение п. 4.14. СанПиН2.4.2.2821-10.	05.11.2017	Восстановить работу душевых комнат при спортивном зале. (п.10)	Заключен Муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту, в рамках которого будет проведена реконструкция раздевалок и оборудование 2 дополнительных раздевалок с душевыми и санузлами, ремонтно-строительный работы закончены. Муниципальный контракт №0187300003217000251-

				0145334-01 от 01.08.2017) Приложение № 4.
13	В кабинетах информатики используются стулья со сломанными спинками, что является нарушением п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10, и. 9.7. СанПиН 2.2.22.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы»	01.11.2016	В кабинетах информатики заменить стулья со сломанными спинками. (п.12)	Произведена закупка стульев, старые заменены. Муниципальный контракт №16 на поставку мебели и прочего оборудования для МКОУ «Приобская средняя общеобразовательная школа» от 26.10.2016. Приложение № 9 на 11 листах.
14	При рассмотрении экспертного заключения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Нягани и Октябрьском районе» № НЯ.25.У.00152.05.16 от 31.05.2016г. выявлены нарушения: распределение учебной нагрузки в течение недели в отдельных классах не соответствует требованиям п.10.7, прил.3 СанПиН 2.4.2.2821-10: в 36 кл. – наибольший объем нагрузки приходится на понедельник; 46 кл. – на вторник и четверг; 5г кл. – на вторник и пятницу; 10а кл.- на четверг и т.п. не соблюдается дневная нагрузка, а именно, после урока физической культуры проводятся уроки с письменными заданиями, например (русский язык): 2 «А» класс – пятница; 3 «А» кл. – вторник; 4 «Б» кл.- пятница и т.д., в нарушение прил.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.	01.09.2016	При составлении расписания уроков соблюдать дневную и недельную нагрузку. (п.14)	Учтены замечания при составлении расписания на 2016-2017 учебный год Приложение № 10 на 11 листах. «Расписание уроков на 2016-2017 учебный год»
15	Контейнерная площадка для сбора твердых бытовых отходов не оборудована твердым покрытием, размеры которого превышают площадь основания контейнеров на 1,0 м во все стороны, нарушение п. 3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10.	01.08.2016	Оборудовать контейнерную площадку твердым покрытием, размеры которого превышают площадь основания контейнеров на 1,0 м во все стороны. Обеспечить контейнера	Произведено обустройство контейнерной площадки
16	Контейнер для сбора ТБО не имеет закрывающуюся крышку, нарушение п. 3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10.	01.08.2016	закрывающимися крышками. (п.2)	Бак укомплектован крышкой
17	В помещениях столовой в мясо-рыбном цехе, в складском помещении для сыпучей продукции, в овощном цехе на стене окрасочный слой в трещинах; в моечном цехе, в горячем цехе, в раздевалке на потолке осыпается побелка (покраска), нарушение п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.5.16	01.07.2016	Провести ремонт помещения школы: • устранить дефекты внутренней отделки стен. (п.3)	Произведен косметический ремонт по устранению замечаний

	СП 2.3.6.1079-01;			
18	В овощном и моечном цехах имеющиеся ванны с нарушением гигиенического покрытия (в трещинах), что не обеспечивает качественное мытье и дезинфекцию, нарушение п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, и 6.2 СП 2.3.6.1079-01, п.1 ст.15 ТР ТС 021/2011;	01.08.2016	В столовой заменить ванны с нарушением гигиенического покрытия. (п.15)	Произведена закупка и установка посудомоечной машины, металлических стеллажей, ванн для мытья посуды (3 малого объема и 2 большого объема). Контракт № 11 на поставку купольной посудомоечной машины от 08.07.16 и договор на поставку оборудования № 0107 от 01.07.2016 общей стоимостью 174 875 руб. Приложение № 11 на 17 листах.
19	В моченом цехе столовая и кухонная посуда хранится на деревянных окрашенных стеллажах с нарушением гигиенического покрытия, что не позволяет качественно проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, нарушение и.4.6. СанПиН 2.4.5.2409-08. 21.		Стеллажи для хранения посуды заменить на стеллажи с покрытием, отвечающим гигиеническим требованиям. (п.16)	
20	Калорийность обеда и его химический состав не соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (содержание жиров установленное лабораторным путем (+9,7%), калорийность установленная лабораторным путем (+5,7%), что выходит за пределы ПДО (+5%) (протокол лабораторных исследований 2843 от 18.05.2016г.)		Обеспечить рациональное питание учащихся с соблюдением пищевой и энергетической ценности по приемам пищи. (п.17)	В рамках производственного контроля проведен анализ калорийности – результат соответствует требованиям.
21		01.12.2016	Имеющуюся мягкую мебель зачехлить съемными чехлами (п.13)	Приобретена ткань -договор № 81 от 23.11.2016г. Приложение № 12 на 2 листах. Произведен пошив чехлов (по 2 на каждый диван)

Директор школы



*А.А. Луцкий*

А.А.Луцкий